

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU BATERIÍ

POLOŽKA	UN	BALENÍ	NEBEZPEČÍ	PŘEPRAVA	ZAJIŠTĚNÍ
Li-ion, Li-pol, LiFePo apod.	UN 3480	UN sud 1H2 + vermikulit	oheň	ADR	izolované kontakty
Lithium kovové (nedobíjecí)	UN 3490	UN sud 1H2 + vermikulit	oheň, výbuch	ADR	
Ni-Mh		Big Bag	oheň		izolované kontakty
Ni-Cd (suché)		Big Bag	oheň		izolované kontakty
Ni-Cd (s elektrolytem)		paleta	elektrolyt	ADR	zajištění proti vytečení elektrolytu
Alkalické, Zn-C		Big Bag			
Pb (gelové)		paleta		ADR	kontakty se nesmějí dotýkat
Pb (s elektrolytem)		paleta	elektrolyt	ADR	zajištění proti vytečení elektrolytu

